Как начать работать со сканером FS-80

Проблема

Как начать работать со сканером FS-80

Решение

После подключения сканера в USB порт ПК он должен определиться в диспетчере устройств windows так как показано на рисунке 1.



Рисунок 1

Если такой записи нет, необходимо переключить сканер в другой порт. После появления сканера в диспетчере устройств необходимо установить драйвер. Запись о сканере в диспетчере изменится (Рисунок 2).



Рисунок 2

Далее необходимо проверить сканер с помощью демонстрационной утилиты производителя сканера. На сайте производителя (https://www.futronic-tech.com /download.php) в разделе "Software" необходимо скачать "ftrScanAPI demo for Windows", разархивировать и запустить на ПК. Выполните действия показанные на рисунке 3 и приложите палец к сканеру. Если сканер исправен то вы увидите картинку аналогичную рисунку 4.

🔊 Futr	onic ftrScanApiEx v4.2						
File	Capture Finger Others Help						
	Start		_				
	Scanning Functions	×		•			
	AOI	•		•			
	LFD	+		+			
	Invert Color - White background		und				
	Movable Finger Checking						
	Stretch Image	+		+			
	Encryption	•		•			

Рисунок 3



Рисунок 4

Связанные статьи

- Как начать работать со сканером FS-80
- Не распознается сканер FS-80