

# Как начать работать со сканером FS-80

## Проблема

Как начать работать со сканером FS-80

## Решение

После подключения сканера в USB порт ПК он должен определиться в диспетчере устройств windows так как показано на рисунке 1.




Рисунок 1

Если такой записи нет, необходимо переключить сканер в другой порт. После появления сканера в диспетчере устройств необходимо установить драйвер. Запись о сканере в диспетчере изменится (Рисунок 2).




Рисунок 2

Далее необходимо проверить сканер с помощью демонстрационной утилиты производителя сканера. На сайте производителя (<https://www.futronic-tech.com/download.php>) в разделе "Software" необходимо скачать "[ftrScanAPI demo for Windows](#)", разархивировать и запустить на ПК. Выполните действия показанные на рисунке 3 и приложите палец к сканеру. Если сканер исправен то вы увидите картинку аналогичную рисунку 4.




Рисунок 3



Рисунок 4

## Связанные статьи

- [Как начать работу со сканером FS-80](#)
- [Не распознается сканер FS-80](#)