

ООО «Прософт-Системз»	Извещение		Обозначение		Причина		Код	Лист	Листов
	ПБКМ.002-024-26 ИИ	ПБКМ.421451.301 ИС.01	ARIS-23xx	Устранение ошибок		07	1	2	
ДАЭС	Дата выпуска	30.06.26	Срок изм.	03.07.26	Обозначение ПИ (ДПИ, ПР)	-	Срок действия ПИ	-	Указания о внедрении
Указание о заделе	Не отражается								
Изм.	Содержание изменения								
4	<p>ПБКМ.421451.301 ИС.01 заменить.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. актуализация информации в соответствии с версией программного обеспечения;</p> <p>2. коррекция разделов:</p> <p>- п.2.3.1 «Подключение источников данных по протоколу МЭК 60870-5-101» стр. 22 добавлена информация по параметру «Управление режимом опроса»;</p> <p>- п.2.3.8 «Подключение источников данных по протоколу MODBUS» стр. 51 откорректирован раздел;</p> <p>- п.2.4.1 «Конфигурирование сервера МЭК 60870-5-101» стр. 80 обновлен скрин страницы, в описании блока «Параметры протокола МЭК 60870-5-101» добавлена информация оsporadике и в описании поля «Период обновления данных (с)» добавлена информация о минимальном шаге;</p> <p>- п.2.4.1 «Конфигурирование сервера МЭК 60870-5-101» стр. 80 добавлена информация по параметру «Управление режимом опроса»;</p> <p>- п.2.4.1 «Конфигурирование сервера МЭК 60870-5-101» описание блока «Параметры протокола МЭК 60870-5-101» добавил поясняющую фразу для чекбокса передавать sporadiku»;</p> <p>- п.2.4.2 «Конфигурирование сервера МЭК 60870-5-104» стр. 81 в описании колонки таблицы «Цикл передачи (сек)» добавлена информация о минимальном шаге;</p> <p>- п.2.4.4. «Конфигурирование сервера ретроархива» стр.99 переработан раздел, добавлена информация о функционале регистратора трансляции;</p> <p>- п.2.8.13 «Подключение канала ТИ по протоколу MODBUS» стр.145 откорректирован раздел;</p>								
Составили		Проверили	Т. контроль	Н. контроль	Утвердил	Предст. заказ.			
Олейников А.И.		Самохин А.Д.	-	Рожкова Д.А.	Парфенов А.Ю.	-			
Изм.		Рожкова Д.А.	-	Рожкова Д.А.	Парфенов А.Ю.	-			
Изменения внес		Канарев К.С.	Контрольную копию исправили						
<p>Разослать</p> <p>Приложение</p> <p>ПБКМ.424359.301 ИС.01 на 509 листах</p>									

Извещение	Обозначение ПИ (ДПИ, ПР)	Лист
Изм.	Содержание изменения	2
4	<ul style="list-style-type: none"> - п.2.9.9 «Подключение канала ТС по протоколу MODBUS» стр.170 откорректирован раздел; - п.2.10.5 «Подключение канала TV по протоколу исполнительного устройства Modbus-RTU/TCR» стр. 183 откорректирован раздел; - п.2.13.2 стр.211 добавлен п.п.7 «Резервируемый» параметр...; - п.2.35.3 «Модуль приема цифровых потоков (S1.4, S2.4)» стр.415 актуализированы экраны; - п.2.33.4 «Журнал событий РЗА» стр. 398, п.2.33.5 «Журнал аварий РЗА» стр.401 вынесены в раздел события, актуализирована информация и экраны в разделах. <p>3. новые разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.2.3.15 Подключение клиента TM8000A стр. 72; - п.2.7 Трансляция: «Виртуальные SOM-порты» стр. 129; - п.2.8.19 Подключение канала TI клиента TM800A стр. 158; - п.2.9.15 Подключение канала ТС клиента TM800A стр. 177; - п.2.13.2.11 Настройки виртуального модуля СЭТ стр.218; - п.2.16 Система: «Параметры сети» стр.236 выведен в отдельный раздел; - п. 2.16.4 VLAN-интерфейсы стр.259; - п.2.15.8 «Динамические алиасы» стр. 265; - п.2.17 Система: «Шторм-контроль» стр.266; - п.2.28 Система: «Информация» стр.361 - переработан раздел, добавлены и подразделы и откорректирован текст; - п.2.34.6 Отчеты ОМП стр. 404; - п.2.35.4 - Модуль аналоговых входов переменного тока, напряжения с функцией измерений, учета, ПКЭ класс S (M1.4) стр. 420; - п.2.35.5 - Модуль аналоговых входов переменного тока, напряжения с функцией измерений, учета, ПКЭ класс A (M3.4/M4.4) стр. 427. 	