

# Правила идентификации сотрудников


## Идентификация по лицу

### ✓ Рекомендации для идентификации по лицу

Для обеспечения качественной идентификации соблюдайте следующие условия:

1. Минимально допустимый уровень освещенности в зоне идентификации — 50 люкс.
2. Встаньте прямо на расстоянии 0,5 – 1 метра от терминала и смотрите в объектив камеры или на экран терминала.
3. Не наклоняйте голову сильно вниз, вверх или в сторону. Сохраняйте нейтральное выражение лица.
4. Проверьте, что лицо не закрыто волосами, головными уборами, солнцезащитными очками и иными аксессуарами.

Если идентификация не удалась с первой попытки, сделайте шаг назад, вернитесь на исходную позицию и повторите процедуру. Следуйте инструкциям на экране.



## Идентификация по рисунку вен ладони

### ✓ Рекомендации для идентификации по венам ладони

Для обеспечения высокого качества биометрического шаблона, при регистрации соблюдайте следующие условия:

1. Расстояние ладони до сканера 50-80 мм.
2. Чистая и сухая ладонь.
3. Рука должна быть расслабленной, ладонь плоской и открытой, пальцы естественно разведены.
4. Центр ладони должен быть совмещен с целевой маркировкой на сканере (на корпусе нарисован белый квадратный контур).

Правильное положение  
руки на сканере



Поднесите руку к сканеру:

- Расстояние ладони до сканера 50-80 мм
- Чистая и сухая ладонь
- Рука должна быть расслабленной, ладонь плоской и открытой, пальцы естественно разведены
- Центр ладони должен быть совмещен с целевой маркировкой на сканере (на корпусе маркировка белая квадратной контур)



Рука должна быть  
равной и прямой



Ладонь расположена параллельно  
сканеру в зависимости от наклона  
считывателя

Неправильное положение  
руки на сканере



Держать руку под углом  
(ограничение по углу вращения  
не более 90 градусов)



Смещать центр ладони  
относительно центра сканера



Сгибать пальцы или  
сжимать их вместе



Касаться сканера