

Обновление встроенного ПО BioSmart PalmJet 2

Для обновления встроенного ПО биометрического считывателя BioSmart PalmJet 2 выполните следующие действия:

1. Скачайте файл встроенного ПО устройства, размещенный на сайте bio-smart.ru в разделе **Техпортал** → **Дистрибутивы** → вкладка **Firmware**.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Система**.
4. Откройте вкладку **Устройства**.
5. Выберите устройства в списке заполнив чекбоксы.
6. Нажмите кнопку **Обновить**.
7. Перетащите файл в выделенную область с текстом "Переместить файл прошивки в эту область..." или кликните на эту область, чтобы открыть стандартный диалог выбора файла в вашей операционной системе, и найдите нужный файл.
8. После завершения загрузки нажмите **Запустить обновления**.